


ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU
TECHNICZNYM POJAZDU / ROADWORTHINESS CERTIFICATE

Kanclerz Sp.zo.o. 41-710 Ruda Śląska.
ul. Obrońców Westerplatte 26 tel 32 242-08-83.
2023-01-12
(3)(data i miejsce badania)

NR 00166/SRS/003/P/2023

Marka	Typ	Model Pojazdu	(5)Kategoria pojazdu	(2)Numer rejestracyjny pojazdu i kraj rejestracji pojazdu
PEUGEOT	Z	BOXER 2.0 HDI	N1	SL 22575 PL
Rodzaj pojazdu	Rodzaj badania czynności:		(1) Nr identyfikacyjny pojazdu(VIN) numer nadwozia/podwozia/ramy	
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY	OKRESOWE BADANIE		VF3ZBAMFB17720902	

(7) WYNIK BADANIA POJAZDU		Pozytywny/Positive Negatywny/Negative
Data pierwszej rejestracji za granicą	XXXX-XX-XX	KANCLERZ Sp.zo.o. PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW SRS/003/P ABTE  Roman Musiał, SMI/D/0027 (9)dane identyfikacyjne stacji kontroli pojazdów, czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnienia diagnosty
Data pierwszej rejestracji w kraju	2006-01-23	
(4)Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania	230745 km	
(8)Następny termin badania do	XXXX-XX-XX	

Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów pojazdu, w których stwierdzono usterki, może być dokonane tylko w zakresie ich usunięcia wyłącznie przez stację, która te usterki stwierdziła, w okresie nie dłuższym niż 14 dni. W innej stacji albo po upływie tego terminu przeprowadza się badanie okresowe. (podstawa prawna: Dz. U. Nr 0 z 2015r. poz. 776 z późn. zmianami)

(6)Stwierdzone usterki i ich kategorie

- Z.1.5. OSIE, KOŁA, OPONY I ZAWIESZENIE : 5.3.3.a) Niepewne mocowanie części do podwozia lub osi. [UP]
Tuleje wahacza przedniego
- Z.1.0. IDENTYFIKACJA POJAZDU : 0.2.b) Numer niekompletny, nieczytelny, wyraźnie sfalszowany lub nie zgadza się z dokumentami pojazdu [UP]
Nieczytelny numer VIN
- Z.1.6. PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA : 6.2.4. Niepewne mocowanie lub zły stan techniczny podłogi. [UP]
Blacharka kabiny,
- Z.1.8. UCIAŻLIWOŚĆ : 8.3.1. Każdy nadmierny wyciek płynu, innego niż woda, który może zagrażać środowisku lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych użytkowników drogi. [UP]
Wycieki oleju z silnika
- Z.1.6. PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA : 6.2.3.a) Drzwi źle się otwierają lub zamykają. [UP]

(10)Uwagi + klamka

Hak
BRAK MIEJSCA NA KOLEJNY WPIS

* Pojazd odpowiada/nie odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla pojazdu silnikowego przystosowanego do ciągnięcia przyczep

Roman Musiał, SMI/D/0027
(czytelny podpis uprawnionego diagnosty i numer uprawnienia diagnosty)